



ПОСТАВЩИК: Индивидуальный предприниматель Иоаниди Инна Михайловна, 56001
адрес фактический: РФ, Оренбургский район, 460000, г.Оренбург, ул.Советская 31-133
адрес юридический: РФ, Оренбургский район, 460000, г.Оренбург, ул.Советская 31-133
Телефон, Факс: (3532) 437373.

экз. организации

ЗАКАЗ-НАРЯД-ДОГОВОР № 3400067569 от 27.08.2017г.

Владелец автомобиля: КАБАЕВА МУНИРА МУХСИНОВА

адрес владельца : Липовая, дом №11, кв. 46 телефоны:

Автомобиль: SUBARU LEGACY В4 СЕРО-СИНИЙ № У111АМ56 VIN JF1BLELU55G009214 Пер.№: У111АМ56 VIN: JF1BLELU55G009214 №кузова: №модели двигателя: Год выпуска: 2 005г. Пробег: 102 509 Дата продажи: 01.01.2005

Платательщик: КАБАЕВА МУНИРА МУХСИНОВА
ИНН: адрес: Липовая, дом №11, кв. 46 телефоны:

Открыт: 27.08.2017 14:36:23	Вид ремонта: СЦ Ремонт	Мастер-приемщик: Кауфман Дмитрий	Инженер по гарантии:	Закрыт 27.08.2017 15:25:17	в валюте Руб.
--------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------------

Выполненные работы по заказ-наряду № 3400067569 от 27.08.2017г.

№	№ по каталогу	Наименование	кол. н/ч	Цена	Скидка	стоим. н/ч	Всего	Код Исполнителя
1	ЦБ00173681	Диагностика технического состояния автомобиля для отдела Трейд-ин	0,83	1 250	0	1 500	1 250	ЦБ00000183

Итого работ на сумму:

Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек

Мастер _____ /Кауфман Дмитрий/

Я, КАБАЕВА МУНИРА МУХСИНОВА, проинформирован консультантом по сервису/мастером - приемщиком о том, что ни сервисная станция ни KIA Motors Corp, не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате ненадлежащего качества или установки запасных частей, которые:
- не являются оригинальными запасными частями,
- и / или были приобретены клиентом самостоятельно и предоставлены для проведения ремонта на данной сервисной станции.

_____ /подпись/

Остаточная толщина передних тормозных колодок 6 мм, задних 8 мм. Рекомендуется заменить лампы гог.номера - не горят. Не работает кондиционер. При работе ДВС посторонний шум, рекомендуем заменить ролик натяжной вместе с механизмом натяжения. Стук люфт рулевой рейки. Рекомендуем заменить втулки стабилизатора спереди и сзади. Обнаружена течь антифриза с нижнего патрубка ДВС течь масла на правой стороне ДВС. Рекомендуем произвести замену масла в ДВС, чистку радиаторов.

Рекомендации: Автомобиль проверил (полноту, качество работ, комплектность) и получил, претензий не имею:

"Запрещается размещение в подкапотном пространстве а/м посторонних предметов и материалов препятствующих охлаждению двигателя. Это может стать причиной неисправности или возгорания а/м. На ущерб, вызванный установкой деталей, не одобренных корпорацией KIA, гарантия не распространяется"

Дата: 27.08.2017

Заказчик _____ /КАБАЕВА МУНИРА МУХСИНОВА

Итого материалов на сумму:

Ноль рублей 00 копеек

Дата: 27.08.2017

Запасные части и расходные материалы получил. Заказчик _____ /КАБАЕВА МУНИРА МУХСИНОВА

Итого: 1 250

Всего по заказ-наряду: Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек

Дата: 27.08.2017

Заказчик

/КАБАЕВА МУНИРА МУХСИНОВА

Данный документ является необходимым для предъявления претензий по гарантии.