экз. клиента

KIA MOTORS

ПОСТАВЩИК: Индивидуальный предприниматель Иоаниди Инна Михайловна, 56001
адрес фактический: РФ, Оренбургский район, 460000, г.Оренбург, ул.Советская 31-133
адрес юридический: РФ, Оренбургский район, 460000, г.Оренбург, ул.Советская 31-133
Телефон, Факс: (3532) 437373 ,

ЗАКАЗ-НАРЯД-ДОГОВОР № ЗЧ00082131 от 05.05.2018г.

Владелец автомобиля: МАКСИМОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ **адрес владельца : телефоны:**

Атомобиль: УАЗ-ПАТРИОТ № У154ХС56 VIN ХТТ316300F1029593 Рег.№: У154ХС56 VIN: ХТТ316300F1029593 №кузова: №модели двигателя: Год выпуска: 2 015г. Пробег: 33 988 Дата продажи: 31.12.1999

Плательщик: ПОДАРОК ПО АКЦИИ ОТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
ИНН: адрес: телефоны:

Открыт: 05.05.2018 15:49:14	Вид ремонта: СЦ Подарок по акции	Мастер-приемщик: Макаров Андрей	Инженер по гарантии:	Закрыт 05.05.2018 16:50:08	в валюте Руб.

Выполненные работы по заказ-наряду № ЗЧ00082131 от 05.05.2018г.

№	№ по каталогу	Наименование	Цена	Скидка	Всего	Код Исполнителя
1	ЦБ00173681	Диагностика технического состояния автомобиля для отдела Трейд-ин	1 250	0	1 250	ЦБ00000183

Итого работ на сумму: **1 250**

Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек

Мастер ____________________ /Макаров Андрей/

М.П.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИНН 561000405071 ИОАНИДИ ИННА МИХАЙЛОВНА ОГРН 304561007100320 ОРЕНБУРГ

Я, ПОДАРОК ПО АКЦИИ ОТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ, проинформирован консультантом по сервису/мастером - приемщиком о том, что ни сервисная станция ни KIA Motors Corp, не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате ненадлежащего качества или установки запасных частей, которые:
- не являются оригинальными запасными частями,
- и / или были приобретены клиентом самостоятельно и предоставленны для проведения ремонта на данной сервисной станции.

____________________________ /подпись/

Рекомендации: **Остаточная толщина передних тормозных колодок 7 мм. Давление в шинах передней оси 2,4 кПа, задней оси 2,4 кПа. Внешнее освещение в норме. Уровни технологических жидкостей в норме. Температура замерзания антифриза –43 С. АКБ в норме.** 2000 2000
ЗАМЕНИТЬ:
-САЙЛЕНТБЛОКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА. КОМПЛЕКТ РУЛЕВЫХ ТЯГ. ПЕРЕКЛЕЕИТЬ КРЫШКУ ГРМ. ЗАПОТЕВАЕТ ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ПОЛУОСЬ, Комплект сцепления – 4000

Автомобиль проверил (полноту,качество работ, комплектность) и получил, претензий не имею:

"Запрещается размещение в подкапотном пространстве а/м посторонних предметов и материалов, препятствующих охлаждению двигателя. Это может стать причиной неисправности или возгорания а/м. На ущерб, вызванный установкой деталей, не одобренных корпорацией KIA, гарантия не распространяется"

Дата: 05.05.2018 Заказчик ____________________ /ПОДАРОК ПО АКЦИИ ОТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ на основании: Нет доверенности!/

Итого материалов на сумму:

Ноль рублей 00 копеек

Дата: 05.05.2018 Запасные части и расходные материалы получил. Заказчик ____________________ /ПОДАРОК ПО АКЦИИ ОТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ/ на основании: Нет доверенности!

Итого: **1 250**

Всего по заказ-наряду: **Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек**

Дата: 05.05.2018 Заказчик ____________________ /ПОДАРОК ПО АКЦИИ ОТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ на основании: Нет доверенности!/

Данный документ является необходимым для предъявления претензий по гарантии.