PLATINUM
PRESTIGE
Платиновый дилер KIA

Дилер года KIA в России

Лучший автосервис столицы

KIA
КИА ЦЕНТР ЗУБОВО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР KIA

ООО «МС Авто»
450520 Россия, РБ, Уфимский район, с.Зубово
ул. Электрозаводская, 18
(347) 246-68-68, www.kia-ufa.ru

ЗАКАЗ-НАРЯД № 0000073155

0000073155

Вид ремонта: Диагностика для трейд-ин

Собственник ТС:Галеев Тагир Хазимович	Дата открытия заказ-наряда: 30.07.2018	
Телефон: 89649523378	Время открытия заказ-наряда: 10:16:03	
Адрес:450000, Башкортостан Респ, г. г. Уфа, ул.Октябрьской Революции, дом №27, корпус б, кв. 50	Срок готовности автомобиля: 30.07.2018 12:04:52	
Заказчик (плательщик): Галеев Тагир Хазимович	Срок выдачи автомобиля: 30.07.2018 12:04:52	
Тел.заказчика: 89649523378	Дата закрытия заказ-наряда:	
Автомобиль: KIA Sportage SL (11MY-)	Гос. номер: о926кк102	
VIN: XWEPC811DD0026026	Двигатель: бензиновый 2,0	Год выпуска: 2012
Дата начала гарантии: 22.01.2013	Тип КПП: 6AT	Пробег: 105 843
Причина обращения: Диагностика для Trade-in		

Ассистент: Попова О.Н.   Мастер - приемщик: Дьяков А.В.   Мастер цеха: Муратов А.Ф.

Выполненные работы по заказ-наряду

№	Код	Наименование	Всего	в т.ч. НДС
1		Диагностика для Trade-in	960,00	0,00
2		Проверка VIN кузова и № двигателя	160,00	0,00
3		мотор тест и проверка АКБ	240,00	0,00
Одна тысяча триста шестьдесят рублей 00 копеек		**На сумму:**	**1 360,00**	**0,00**
		Итого по заказ-наряду :	**1 360,00**	**0,00**

Всего к оплате по заказ-наряду: Одна тысяча триста шестьдесят рублей 00 копеек, без НДС.

Обнаруженные неисправности/Рекомендации: Сломана пружина передней левой аморт. стойки - требуется замена.
Гул ступичного подшипника заднего левого колеса - требуется замена.
Течь масла с заднего правого амортизатора - требуется замена.
Сломан передний правый подкрылок.
Износ втулок стабилизатора спереди.
Код ошибки С1688 - ошибка системы VSM2 (MDPS) в истории.
Стук при повороте рулевого колеса: MDPS?
АКБ в норме.