PLATINUM PRESTIGE

Платиновый дилер KIA

Дилер года KIA в России

Лучший автосервис столицы

КИА ЦЕНТР ЗУБОВО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР KIA

ООО «МС Авто»
450520 Россия, РБ, Уфимский район, с.Зубово
ул. Электрозаводская, 18
(347) 246-68-68, www.kia-ufa.ru

ЗАКАЗ-НАРЯД № 0000078937

0 0 0 0 0 0 7 8 9 3 7

Вид ремонта: Диагностика для трейд-ин

Собственник ТС:Даукаев Ирек Мазитович	Дата открытия заказ-наряда: 27.11.2018	
Телефон: 89177591988	Время открытия заказ-наряда: 15:07:53	
Адрес:450103, Башкортостан Респ, г. Уфа, ул.Загира Исмагилова, дом №19, кв. 75	Срок готовности автомобиля: 27.11.2018 17:36:39	
Заказчик (плательщик): Даукаев Ирек Мазитович	Срок выдачи автомобиля: 27.11.2018 17:36:39	
Тел.заказчика:	Дата закрытия заказ-наряда: 27.11.2018 18:06:43	
Автомобиль: Mitsubishi Airtrek	Гос. номер: к437мк102	
VIN: F0000000000000000	Двигатель: бензиновый 2,4	Год выпуска: 2001
Дата начала гарантии:	Тип КПП: АКПП 4 WD	Пробег: 193 369
Причина обращения: Диагностика для трейд-ин (вин автомобиля отсутствует)		

Ассистент: Аюпова Л.И. Мастер - приемщик: Силантьев Д.А. Мастер цеха: Муратов А.Ф.

Выполненные работы по заказ-наряду

№	Код	Наименование	Всего	в т.ч. НДС
1		Диагностика для Trade-in	960,00	0,00
2		техническая мойка	180,00	0,00
3		мотор тест и проверка АКБ	240,00	0,00
Одна тысяча триста восемьдесят рублей 00 копеек		**На сумму:**	**1 380,00**	**0,00**
		Итого по заказ-наряду :	**1 380,00**	**0,00**

Всего к оплате по заказ-наряду: Одна тысяча триста восемьдесят рублей 00 копеек, без НДС.

Обнаруженные неисправности/Рекомендации: Требуется произвести чистку радиатора охлаждения ДВС во избежание перегрева двигателя.
Уровень масла в ДВС ниже минимума.
Рекомендуется заменить масло в АКПП.
Требуется заменить ШВД ГУРа.
Требуется заменить заднюю нижнюю опору ДВС.
Течь моторного масла в районе шкива коленвала, под впускным коллектором.
Требуется заменить передние тормозные диски.
Требуется заменить рулевую рейку.
Порван пыльник рулевой рейки, течь жидкости и отсутствует хомут пыльника.
Течь моторного масла из под прокладки ГБЦ. Требуется заменить прокладку ГБЦ.
Ошибок нет.