ПОСТАВЩИК: Индивидуальный предприниматель Иоаниди Инна Михайловна, 56001
адрес фактический: РФ, Оренбургский район, 460000, г.Оренбург, ул.Советская 31-133
адрес юридический: РФ, Оренбургский район, 460000, г.Оренбург, ул.Советская 31-133
Телефон, Факс: (3532) 437373 ,

экз. клиента

ЗАКАЗ-НАРЯД-ДОГОВОР № ЗЧ00080632 от 11.04.2018г.

Владелец автомобиля: ЕРШ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВ **адрес владельца :** **телефоны:**

Атомобиль: LADA GRANTA БЕЛЫЙ № У092ХК56 VIN XTA219010G0399239 Рег.№: У092ХК56 VIN: XTA219010G0399239 №кузова: №модели двигателя: Год выпуска: 2 016г. Пробег: 48 686 Дата продажи: 04.06.2016

Плательщик: ПОДАРОК ПО АКЦИИ ОТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
ИНН: адрес: телефоны:

Открыт:	Вид ремонта:	Мастер-приемщик:	Инженер по гарантии:	Закрыт	в валюте
11.04.2018 13:27:00	СЦ Подарок по акции	Макаров Андрей		11.04.2018 13:50:32	Руб.

Выполненные работы по заказ-наряду № ЗЧ00080632 от 11.04.2018г.

№	№ по каталогу	Наименование	Цена	Скидка	Всего	Код Исполнителя
1	ЦБ00173681	Диагностика технического состояния автомобиля для отдела Трейд-ин	1 250	0	1 250	ЦБ00000204
		Итого работ на сумму:			**1 250**	

Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек

Мастер _____ /Макаров Андрей/ М.П.

Я, ПОДАРОК ПО АКЦИИ ОТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ, проинформирован консультантом по сервису/мастером - приемщиком о том, что ни сервисная станция ни KIA Motors Corp, не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате ненадлежащего качества или установки запасных частей, которые:
- не являются оригинальными запасными частями,
- и / или были приобретены клиентом самостоятельно и предоставленны для проведения ремонта на данной сервисной станции.

_____/подпись/

Рекомендации: **[01] Параметры элементов ходовой части, рулевого управления и тормозной системы в норме. Остаточная толщина передних тормозных колодок 6 мм. Давление в шинах передней оси 2,0 кПа, задней оси 2,0 кПа. Внешнее освещение в норме. Уровни технологических жидкостей в норме. Температура замерзания антифриза –40 С. АКБ в норме.Заменить задний правый ступичный подшипник.**
Отрегулировать рулевую рейку.

Автомобиль проверил (полноту,качество работ, комплектность) и получил, претензий не имею:

"Запрещается размещение в подкапотном пространстве а/м посторонних предметов и материалов, препятствующих охлаждению двигателя. Это может стать причиной неисправности или возгорания а/м. На ущерб, вызванный установкой деталей, не одобренных корпорацией KIA, гарантия не распространяется"

Дата: 11.04.2018 Заказчик _____ /ПОДАРОК ПО АКЦИИ ОТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ на основании: Нет доверенности!/

Итого материалов на сумму: | |

Ноль рублей 00 копеек

Дата: 11.04.2018 Запасные части и расходные материалы получил. Заказчик _____ /ПОДАРОК ПО АКЦИИ ОТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ/ на основании: Нет доверенности!

Итого: | **1 250**

Всего по заказ-наряду: **Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек**

Дата: 11.04.2018 Заказчик _____ /ПОДАРОК ПО АКЦИИ ОТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ на основании: Нет доверенности!/

Данный документ является необходимым для предъявления претензий по гарантии.