KIA MOTORS

ПОСТАВЩИК: Индивидуальный предприниматель Иоаниди Инна Михайловна, 56001
адрес фактический: РФ, Оренбургский район, 460000, г.Оренбург, ул.Советская 31-133
адрес юридический: РФ, Оренбургский район, 460000, г.Оренбург, ул.Советская 31-133
Телефон, Факс: (3532) 437373 ,

экз. клиента

ЗАКАЗ-НАРЯД-ДОГОВОР № ЗЧ00081107 от 18.04.2018г.

Владелец автомобиля: УСТИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА **адрес владельца : 460038 Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. КОНСТИТУЦИИ, ДОМ №30/1, КВ. 38 телефоны:**

Атомобиль: CEE'D CRYSTAL WHITE № У433РВ56 VIN XWEHN512AE0006381 Рег.№: У433РВ56 VIN: XWEHN512AE0006381 №кузова: XWEHN512AE0006381 №модели двигателя: Год выпуска: 2 014г. Пробег: 101 177 Дата продажи: 17.06.2014

Плательщик: УСТИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ИНН: адрес: 460038 Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. КОНСТИТУЦИИ, ДОМ №30/1, КВ. 38 телефоны:

Открыт:	Вид ремонта:	Мастер-приемщик:	Инженер по гарантии:	Закрыт	в валюте
18.04.2018 12:50:14	СЦ Ремонт	Слесарев Александр		18.04.2018 13:57:26	Руб.

Выполненные работы по заказ-наряду № ЗЧ00081107 от 18.04.2018г.

№	№ по каталогу	Наименование	Цена	Скидка	Всего	Код Исполнителя
1	ЦБ00173681	Диагностика технического состояния автомобиля для отдела Трейд-ин	1 250	0	1 250	00000135

ОПЛАЧЕНО

Итого работ на сумму: **1 250**

Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек

Мастер _____ /Слесарев Александр/

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИНН 561000405071 ИОАНИДИ ИННА МИХАЙЛОВНА М.П. ОГРН 304561007100320 г.ОРЕНБУРГ

Я, УСТИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, проинформирован консультантом по сервису/мастером - приемщиком о том, что ни сервисная станция ни KIA Motors Corp, не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате ненадлежащего качества или установки запасных частей, которые:
- не являются оригинальными запасными частями,
- и / или были приобретены клиентом самостоятельно и предоставленны для проведения ремонта на данной сервисной станции.

_____ /подпись/

Рекомендации: **[01] Параметры элементов ходовой части, рулевого управления и тормозной системы в норме. Остаточная толщина протектора передних шин 5 мм, задних 5 мм. Остаточная толщина передних тормозных колодок 7 мм, задних 3 мм. Давление в шинах передней оси 2,2 кПа, задней оси 2,2 кПа. Внешнее освещение в норме. Уровни технологических жидкостей в норме. Температура замерзания антифриза –40 С. АКБ в норме. Рекомендуется ЗАМЕНИТЬ ЛАМПУ ГАБАРИТОВ ЗАДНЮЮ ЛЕВУЮ,ЛАМПЫ ДОП.ОСВЕЩЕНИЯ,ЛОБОВОЕ СТЕКЛО,ЛАМПУ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ПТФ,САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНИХ РЫЧАГОВ (ВЕРХНИЕ 2 ШТ) + РАЗВАЛЬНЫЕ БОЛТЫ (2 ШТ), САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНИХ ЦАПФ НИЖНИЕ (2 ШТ). СДЕЛАТЬ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ, РЕГУЛИРОВКУ РУЧНИКА, ЗАМЕНИТЬ ШПИЛЬКУ ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА (СЛОМАНА).**

Автомобиль проверил (полноту,качество работ, комплектность) и получил, претензий не имею:

"Запрещается размещение в подкапотном пространстве а/м посторонних предметов и материалов, препятствующих охлаждению двигателя. Это может стать причиной неисправности или возгорания а/м. На ущерб, вызванный установкой деталей, не одобренных корпорацией KIA, гарантия не распространяется"

Дата: 18.04.2018 Заказчик _____ /УСТИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА на основании: Нет доверенности!/

Итого материалов на сумму:

Ноль рублей 00 копеек

Дата: 18.04.2018 Запасные части и расходные материалы получил. Заказчик _____ /УСТИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА/ на основании: Нет доверенности!

Итого: **1 250**

Всего по заказ-наряду: **Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек**

Дата: 18.04.2018 Заказчик _____ /УСТИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА на основании: Нет доверенности!/

Данный документ является необходимым для предъявления претензий по гарантии.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИНН 561000405071 ИОАНИДИ ИННА МИХАЙЛОВНА ОГРН 304561007100320 г.ОРЕНБУРГ

gafurov.rasil@mail.ru

495000р

+1250р