



**Платиновый
дилер KIA**



**Дилер года
KIA в России**



**Лучший
автосервис
столицы**



КИА ЦЕНТР ЗУБОВО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР KIA

ООО «МС Авто»
450520 Россия, РБ, Уфимский район, с.Зубово
ул. Электrozаводская, 18
(347) 246-68-68, www.kia-ufa.ru

ЗАКАЗ-НАРЯД № 0000071048



Вид ремонта: Техническое обслуживание

Собственник ТС: Красногир Николай Васильевич	Дата открытия заказ-наряда: 16.06.2018	
Телефон: 89090776186	Время открытия заказ-наряда: 15:26:51	
Адрес: 454000, Челябинская обл, р-н Ашинский, нас.п. Миньяр, ул. Чертова, дом №7	Срок готовности автомобиля: 16.06.2018 17:55:26	
Заказчик (плательщик): Красногир Николай Васильевич	Срок выдачи автомобиля: 16.06.2018 17:55:26	
Тел. заказчика: 89090776186	Дата закрытия заказ-наряда: 16.06.2018 18:10:04	
Автомобиль: KIA Sportage SL (11MY-)	Гос. номер: p318op174	
VIN: XWEP811CD0007851	Двигатель: бензиновый 2,0	Год выпуска: 2013
Дата начала гарантии: 01.08.2013	Тип КПП: 5MT	Пробег: 43 128
Причина обращения: ТО-5, Замена ступичного подшипника переднего		

Ассистент: Шарафгалиева Л.Ф. Мастер - приемщик: Самсонов Р.С.

Мастер цеха: Муратов А.Ф.

Выполненные работы по заказ-наряду

№	Код	Наименование	Всего	в т.ч. НДС
1		ТО-5 Бензин 2.0L 4WD	2 448,60	0,00
2		снятие/установка защиты ДВС	252,00	0,00
3		мотор тест и проверка АКБ	360,00	0,00
4		Антибактериальная обработка системы кондиционирования	1,00	0,00
5		Замена ступичного подшипника переднего	1 800,00	0,00
Четыре тысячи восемьсот шестьдесят один рубль 60 копеек			На сумму:	4 861,60 0,00

Перечень использованных материалов и запасных частей по заказ-наряду

№	Код	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Всего	в т.ч. НДС
1	S2630035530	Фильтр масляный	шт	1	510,00	0,00
2	971332E260	Фильтр кондиционера	шт	1	1 193,40	0,00
3	2151323001	Уплотнительное кольцо пробки масляного поддона	шт	1	34,00	0,00
4	AF 5W-30 209л	Моторное масло SHELL HELIX ULTRA AF ACEA A5/B5 5W-30 209л	шт	6	3 060,00	0,00
5	S281132S000	Фильтр воздушный двигателя	шт	1	794,00	0,00
6	0000005002	Антифриз ОЖ AWM G11 1кг (зеленый)	шт	1	213,00	0,00
7	865952T500	Фиксатор	шт	1	43,00	0,00
8	5172038110FFF	Ступичный подшипник	шт	1	1 420,00	0,00
Семь тысяч двести шестьдесят семь рублей 40 копеек			Итого материалов:		13,00 7 267,40 0,00	

Итого по заказ-наряду : 12 129,00 0,00

Всего к оплате по заказ-наряду: Двенадцать тысяч сто двадцать девять рублей 00 копеек, без НДС.

Обнаруженные неисправности/Рекомендации: Параметры систем автомобиля, проверенные в объеме ТО в норме.

Требуется доливка антифриза. Долито.

Люфт переднего левого ступичного подшипника. Требуется замена. Выполнено.

Требуется 1 пистон. Выполнено.

Остаточная толщина передних тормозных колодок 4,5 мм (предельный износ 2 мм), задних 6 мм (предельный износ 2 мм).

Остаточная толщина передних тормозных дисков 26,8 мм (предельный износ 26,4 мм), задних 9,4 мм (предельный износ 8,4 мм).

Световая сигнализация и индикация в норме.

Уровни технологических жидкостей в норме.

Давление в шинах в норме.

АКБ в норме.

Состояние блока памяти ошибок - ошибок нет.

Следующее ТО через 1 год, либо через 15000 км пробега, что наступит ранее. Расчетная по межсервисному