



**Платиновый
дилер KIA**



**Дилер года
KIA в России**



**Лучший
автосервис
столицы**



КИА ЦЕНТР ЗУБОВО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР KIA

ООО «МС Авто»
450520 Россия, РБ, Уфимский район, с.Зубово
ул. Электrozаводская, 18
(347) 246-68-68, www.kia-ufa.ru

ЗАКАЗ-НАРЯД № 0000077379



Вид ремонта: Диагностика для трейд-ин

Собственник ТС: Калинина Ксения Владимировна	Дата открытия заказ-наряда: 28.10.2018	
Телефон: 89371600601	Время открытия заказ-наряда: 14:25:09	
Адрес: 450092, Башкортостан Респ, г. Уфа, ул. Авроры, дом №11, корпус 1а, кв. 62	Срок готовности автомобиля: 28.10.2018 16:14:45	
Заказчик (платательщик): Калинина Ксения Владимировна	Срок выдачи автомобиля: 28.10.2018 16:14:45	
Тел. заказчика: 89371600601	Дата закрытия заказ-наряда:	
Автомобиль: SKODA FABIA	Гос. номер: р853ко102	
VIN: XW8EH15J8EK507590	Двигатель: бензиновый 1,2	Год выпуска: 2013
Дата начала гарантии:	Тип КПП: МКПП	Пробег: 81 250
Причина обращения: Диагностика для трейд-ин		

Ассистент: Попова О.Н.

Мастер - приемщик: Дьяков А.В.

Мастер цеха: Муратов А.Ф.

Выполненные работы по заказ-наряду

№	Код	Наименование	Всего	в т.ч. НДС
1		Диагностика для Trade-in	960,00	0,00
2		техническая мойка	180,00	0,00
3		Проверка VIN кузова и № двигателя	160,00	0,00
4		мотор тест и проверка АКБ	240,00	0,00
Одна тысяча пятьсот сорок рублей 00 копеек			На сумму: 1 540,00	0,00

Итого по заказ-наряду : **1 540,00** **0,00**

Всего к оплате по заказ-наряду: Одна тысяча пятьсот сорок рублей 00 копеек, без НДС.

Обнаруженные неисправности/Рекомендации: Не горят лампы освещения государственного номера - требуется замена.
Не работает правый стеклоподъемник с кнопки водительской двери.
Антифриз на min.
Масло в ДВС меньше min.
Требуется заменить щетку заднего стеклоочистителя.
Передний правый пластик перед радиатором сломан - гремит.
Требуется заменить передние тормозные диски при замене передних колодок.
VIN и № ДВС соответствуют.
Код ошибки P0134, P0130 - датчик кислорода передний (в истории).
Требуется зарядить АКБ.