



ПОСТАВЩИК: Индивидуальный предприниматель Иоаниди Инна Михайловна, 56001
адрес фактический: РФ, Оренбургский район, 460000, г.Оренбург, ул.Советская 31-133
адрес юридический: РФ, Оренбургский район, 460000, г.Оренбург, ул.Советская 31-133
Телефон, Факс: (3532) 437373,

экз. клиента

ЗАКАЗ-НАРЯД-ДОГОВОР № 3400076408 от 25.01.2018г.

Владелец автомобиля: НЕСТЕРКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ адрес владельца : телефоны:

Автомобиль: TOYOTA-AURIS СЕРЫЙ № T387HC56 VIN SB1KV56E10F051549 Пер.№: T387HC56 VIN: SB1KV56E10F051549 Некузова: № модели двигателя: Год выпуска: 2 008г. Пробег: 173 909 Дата продажи: 01.01.2008

Плательщик: НЕСТЕРКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
ИНН: адрес: телефоны:

Открыт: 25.01.2018 14:32:47	Вид ремонта: СЦ Ремонт	Мастер-приемщик: Танаупов Рамазан	Инженер по гарантии:	Закрыт 25.01.2018 15:06:55	в валюте Руб.
--------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------------

Выполненные работы по заказ-наряду № 3400076408 от 25.01.2018г.

№	№ по каталогу	Наименование	Цена	Скидка	Всего	Код Исполнителя
1	ЦБ00173681	Диагностика технического состояния автомобиля для отдела Трейд-ин	1 250	0	1 250	ЦБ00000094
Итого работ на сумму:					1 250	

Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек

Мастер _____ /Танаупов Рамазан/

Я, НЕСТЕРКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, проинформирован консультантом по сервису/мастером - приемщиком о том, что ни сервисная станция ни KIA Motors Corp, не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате ненадлежащего качества или установки запасных частей, которые:

- не являются оригинальными запасными частями,
- и / или были приобретены клиентом самостоятельно и предоставлены для проведения ремонта на данной сервисной станции.

/подпись/

[01] Параметры элементов ходовой части, рулевого управления и тормозной системы в норме. Остаточная толщина протектора передних шин 5 мм, задних 5 мм. Остаточная толщина передних тормозных колодок 6 мм, задних 1 мм. Давление в шинах передней оси 2,2 кПа, задней оси 2,2 кПа. Внешнее освещение в норме. Уровни технологических жидкостей в норме. Температура замерзания антифриза -40 С. АКБ ЗАМЕНИТЬ. Рекомендуется ЗАМЕНИТЬ ТРОСА РУЧНОГО ТОРМОЗА, ЗАДНИЕ

Рекомендации: ТОРМ КОЛОДКИ, ЛАМПУ ПОДСВЕТКИ НОМЕРА, РЕМКМПЛЕКТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ.

Автомобиль проверил (полноту, качество работ, комплектность) и получил, претензий не имею:

"Запрещается размещение в подкапотном пространстве а/м посторонних предметов и материалов, препятствующих охлаждению двигателя. Это может стать причиной неисправности или возгорания а/м. На ущерб, вызванный установкой деталей, не одобренных корпорацией KIA, гарантия не распространяется"

Дата: 25.01.2018

Заказчик _____ /НЕСТЕРКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ/

Итого материалов на сумму:

Ноль рублей 00 копеек

Дата: 25.01.2018

Запасные части и расходные материалы получил. Заказчик _____ /НЕСТЕРКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ/

Итого: 1 250

Всего по заказ-наряду: Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек

Дата: 25.01.2018

Заказчик

/НЕСТЕРКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ/

Данный документ является необходимым для предъявления претензий по гарантии.

340 000