



ПОСТАВЩИК: Индивидуальный предприниматель Иоаниди Инна Михайловна, 56001
адрес фактический: РФ, Оренбургский район, 460000, г.Оренбург, ул.Советская 31-133
адрес юридический: РФ, Оренбургский район, 460000, г.Оренбург, ул.Советская 31-133
Телефон, Факс: (3532) 437373,

экз. клиента

ЗАКАЗ-НАРЯД-ДОГОВОР № 3400079547 от 25.03.2018г.

Владелец автомобиля: ХАКИМОВ РУСЛАН АБДРАХИМОВИЧ
адрес владельца: телефоны:

Автомобиль: CHEVROLET-AVEO № H311HY102 VIN XUUTF69EJC0009656 Рег.№: H311HY102 VIN: XUUTF69EJC0009656 Некузова: Не модели двигателя: Год выпуска: 2 012г. Пробег: 122 958 Дата продажи: 18.06.2012

Плательщик: ХАКИМОВ РУСЛАН АБДРАХИМОВИЧ
ИНН: адрес: телефоны:

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| Открыт: 25.03.2018 16:55:28 | Вид ремонта: СЦ Ремонт | Мастер-приемщик: Учкин Сергей | Инженер по гарантии: | Закрит 25.03.2018 17:43:52 | в валюте Руб. |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|

Выполненные работы по заказ-наряду № 3400079547 от 25.03.2018г.

| № | № по каталогу | Наименование | Цена | Скидка | Всего | Код Исполнителя |
|-----------------------|---------------|---|-------|--------|---------|-----------------|
| 1 | ЦБ00003267 | Техническая мойка легкового автомобиля с пеной | 218,5 | 0 | 218,5 | ЦБ00000296 |
| 2 | ЦБ00173681 | Диагностика технического состояния автомобиля для отдела Трейд-ин | 1 250 | 0 | 1 250 | ЦБ00000149 |
| Итого работ на сумму: | | | | | 1 468,5 | |

Одна тысяча четыреста шестьдесят восемь рублей 50 копеек

Мастер-приемщик: Учкин Сергей/

Я, ХАКИМОВ РУСЛАН АБДРАХИМОВИЧ, проинформирован консультантом по сервису/мастером - приемщиком о том, что на сервисной станции ИИИ KIA Motors Corp, не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате ненадлежащего качества или установки запасных частей, которые:
- не являются оригинальными запасными частями,
- и / или были приобретены клиентом самостоятельно и предоставлены для проведения ремонта на данной сервисной станции.

/подпись/

Остаточная толщина передних тормозных колодок 9 мм, Давление в шинах передней оси 2,2 кПа, задней оси 2,2 кПа. Внешнее освещение в норме. Уровни технологических жидкостей в норме. АКБ в норме. ТЕЧЬ МАСЛА В Р-НЕ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (ВОЗМОЖНО ТЕПЛООБМЕННИК), ЗАМЕНИТЬ СКОБЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕДНИХ СУППОРТОВ, АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ, СЦЕПЛЕНИЕ СРАБАТЫВАЕТ В САМОМ ВЕРХУ, ВОЗМОЖНО

Рекомендации: НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ

Автомобиль проверил (полноту, качество работ, комплектность) и получил, претензий не имею:

"Запрещается размещение в подкапотном пространстве а/м посторонних предметов и материалов, препятствующих охлаждению двигателя. Это может стать причиной неисправности или возгорания а/м. На ущерб, вызванный установкой деталей, не одобренных корпорацией KIA, гарантия не распространяется"

Дата: 25.03.2018

Заказчик: ХАКИМОВ РУСЛАН АБДРАХИМОВИЧ/

Итого материалов на сумму:

Ноль рублей 00 копеек

Дата: 25.03.2018 Запасные части и расходные материалы получил. Заказчик: ХАКИМОВ РУСЛАН АБДРАХИМОВИЧ/

Всего по заказ-наряду: Одна тысяча четыреста шестьдесят восемь рублей 50 коп

Итого: 1 468,5

Дата: 25.03.2018

Заказчик: ХАКИМОВ РУСЛАН АБДРАХИМОВИЧ/

Данный документ является необходимым для предъявления претензий по гарантии.