

Общество

адрес: 2360

телефоны: +8 (4012) 577997

г. Москва, Ленинградский пр-кт, дом №205



SKODA  
SIMPLY CLEVER

## Акт выполненных работ № 60507 от 24.09.2018

Заказчик: Ткаченко Ксения Викторовна	адрес заказчика : телефоны: 8 (911) 8663060
Автомобиль : VOLKSWAGEN GOLF + гос. номер: р451хо39 VIN: WVVZZZ1KZ9W823909 год вып. 2008 пробег 137 236	

Платательщик: Ткаченко Ксения Викторовна
ИНН адрес: телефоны:

Принят: 24.09.2018	Вид ремонта: Коммерческие	Менеджер:	Выполнен	в валюте Руб
-----------------------	------------------------------	-----------	----------	-----------------

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	НДС	Всего
1	Услуги по ремонту Автомобиля VOLKSWAGEN GOLF + № р451хо39 VIN WVVZZZ1KZ9W823909	1		1 650	-	Без НДС	1 650,00
Итого Руб:						Без НДС	1 650,00

Всего наименований 1 на сумму Одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Итого по заказ-наряду : 0,00 1 650,00

Всего по акту выполненных работ: Одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Мастер /Буйвидович Игорь/

Гарантия на выполненные работы составляет (по усмотрению дилера, но не менее 6 месяцев)

Гарантия на оригинальные запасные части ŠKODA, приобретенные у официального дилера, составляет 2 года с даты покупки (установки).

Гарантия на запасные части, предоставленные клиентом, не распространяется. Я предупрежден и принимаю на себя всю ответственность за возможные негативные последствия, которые могут возникнуть по причине качества предоставленных мной запчастей и материалов.

Ответственности за оставленное имущество не несем.

Стоянка автомобиля на территории тех центра оплачивается согласно положению станции на оказание услуг.

Общество с ограниченной ответственностью "ОТТО КАР" УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕБУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И С НАДЛЕЖАЩИМ КАЧЕСТВОМ.

Автомобиль выдается из ремонта после полной оплаты клиентом стоимости произведенных работ и установленных деталей.

Рекомендации: Заменить тормозную трубку которая идет на заднее правое колесо.

Течь из под клапанной крышки, из поддона картера.

Весь ДВС в масле, не обходима мойка ДВС для более точного осмотра

Заменить сайлентблоки задних поперечных рычагов с левой и правой стороны  
пропуски воспломинения 1 и 4 цилиндра

Автомобиль принял, настоящим я, Ткаченко Ксения Викторовна, подтверждаю, что реальный ущерб полностью возмещен, претензий имущественного характера и по качеству ремонта к Страховщику и СТОА не имею.

Заказчик /Ткаченко Ксения Викторовна/

Платательщик //

Дата: 24 сентября 2018 г.

Причина обращения:

осмотр трейд ин