

000 "ДО-КАР"

1> Авторизация Осмотр TRADE-IN
 01
 ТОВАР
 РН ККТ: 0000815652045941
 ККТ: 001063022406011
 ФН: 0071000100903750
 ФП: 00000001429
 ФД: 00000001429
 ИНН: 3906242830
 СНО: ЕНВД
 Смена: 000034
 Чек: 101021 Приход
 21.08.18 15:30



KIA MOTORS

ой ответственностью "ДО-КАР"

ининград г, Московский пр-кт, дом №207

т: +7 (4012) 577333; адрес в интернете: <http://www.do-car.kia.ru>

ЖДЕМ ВАС СНОВА!

Заказ-наряд № 46266 от 21.08.2018

Собственник: Лепеничев Анатолий Иванович	адрес собственника : телефоны: 8 (921) 6140709
Автомобиль : SSANGYOUNG ACTYON SPORTS гос. номер: P418MP39 VIN: Z8UA0B18SC0017631 год вып. 2012 пробе	
Платательщик: Лепеничев Анатолий Иванович	
ИНН адрес: телефоны: 8 (921) 6140709	

Принят: 21.08.2018	Вид ремонта: Коммерческий	Менеджер:	Мастер: Качкан Дмитрий	Выполнен	в валюте Руб
-----------------------	------------------------------	-----------	---------------------------	----------	-----------------

Выполненные работы по заказ-наряду № 46266 от 21.08.2018

№	Наименование	Кол. оп.	Цена н/ч	Норма	н/ч	Всего	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Осмотр TRADE-IN	1	1 400,00	1,10	KIA	1 540,00	0,00
Итого работ:		1	на сумму:			1 540,00	0,00

Одна тысяча пятьсот сорок рублей 00 копеек

Итого по заказ-наряду : 1 540,00 0,00

Всего по заказ-наряду: Одна тысяча пятьсот сорок рублей 00 копеек

Мастер /Качкан Дмитрий

Качество выполненных работ гарантируется Исполнителем в течение 20-ти дней на регулировочные Работы и техническое обслуживание, 30-ти дней на ремонт узлов и деталей, 6-ти месяцев на капитальный ремонт агрегатов с даты подписания Акта приема-сдачи выполненных Работ.

Согласен на получение уведомлений маркетинговых и рекламных акций компаний ООО "ДО-КАР"

Рекомендации:

Запотевание гидроусилителя руля
Замена комплекта сцепления.
Замена задней опоры коробки
Не закреплен первый лямбда зонд

Дата: 21.08.2018

Собственник /Лепеничев Анатолий Иванович/

Причина обращения:

трейд ин