

## КАРТА ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ ПО ПРОГРАММЕ KIA

УВЕРЕН №

от

VIN Z94C341BBJR004232

Модель Rio Sedan

Год выпуска 2017

Пробег 16 000

Цвет Белый

Двигатель Бензиновый

Трансмиссия Автомат

Тип кузова Седан

Гарантия ☒ да ☐ нет срок действия до 16.08.2022


Отметки в серв. книжке о прохождении ТО ☐ да ☐ нет

Пробег до очередного ТО более 2000 км. ☒ да ☐ нет

Сервисная книжка в наличии ☒ да ☐ нет

Руководство по эксплуатации в наличии ☒ да ☐ нет

Наличие не менее 2 ключей ☐ да ☒ нет



X скол

○ повреждение

/ царапина

K коррозия

## Состояние ЛКП

☐ новое

☐ хорошее

☐ с повреждениями

Опишите повреждения кузова и колесных дисков с примечаниями о порядке устранения повреждений  
О - окраска, Р - ремонт, З - замена, П - полировка

## Повреждения кузова и колесных дисков

Передняя левая сторона		№ фотографии
1	Бампер	<input type="checkbox"/>
2	Дополнительный спойлер	<input type="checkbox"/>
3	Крыло	<input type="checkbox"/>
4	Арка колеса	<input type="checkbox"/>
5	Диск (колпак колеса)	<input type="checkbox"/>
6	Шина колеса	<input type="checkbox"/>
7	Наружное зеркало	<input type="checkbox"/>
8	Повторитель поворота	<input type="checkbox"/>
9	Дверь	<input type="checkbox"/>
10	Порог двери	<input type="checkbox"/>
11	Молдинг двери	<input type="checkbox"/>
12	Ручка двери	<input type="checkbox"/>
Задняя левая сторона		№ фотографии
13	Дверь и центральная стойка	<input type="checkbox"/>
14	Порог двери	<input type="checkbox"/>
15	Арка колеса	<input type="checkbox"/>
16	Диск (колпак колеса)	<input type="checkbox"/>
17	Шина колеса	<input type="checkbox"/>
18	Крыло	<input type="checkbox"/>
19	Бампер	<input type="checkbox"/>
20	Дополнительный спойлер	<input type="checkbox"/>
21	Молдинг двери	<input type="checkbox"/>
22	Ручка двери	<input type="checkbox"/>
Задняя часть		№ фотографии
23	Дополнительный спойлер	<input type="checkbox"/>
24	Бампер	<input type="checkbox"/>
25	Площадка заднего номера и ее подсветка	<input type="checkbox"/>
26	Блок задних фонарей (левый)	<input type="checkbox"/>
27	Блок задних фонарей (правый)	<input type="checkbox"/>
28	Задняя дверь / Крышка багажника	<input type="checkbox"/>
29	Заднее стекло	<input type="checkbox"/>
30	Задняя панель	<input type="checkbox"/>
31	Датчики парковки	<input type="checkbox"/>
Задняя правая сторона		№ фотографии
32	Дополнительный спойлер	<input type="checkbox"/>
33	Бампер	<input type="checkbox"/>
34	Крыло	<input type="checkbox"/>
35	Крышка топливного бака и окантовка	<input type="checkbox"/>
36	Арка колеса	<input type="checkbox"/>
37	Диск (колпак колеса)	<input type="checkbox"/>
38	Шина колеса	<input type="checkbox"/>
39	Дверь и центральная стойка	<input type="checkbox"/>
40	Порог двери	<input type="checkbox"/>
41	Молдинг двери	<input type="checkbox"/>
42	Ручка двери	<input type="checkbox"/>

## КАРТА ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ ПО ПРОГРАММЕ KIA

УВЕРЕН №

от

VIN Z94C341BBJR004232

Модель Rio Sedan

Год выпуска 2017

Пробег 16 000

Цвет Белый

Двигатель Бензиновый

Трансмиссия Автомат

Тип кузова Седан

Гарантия ☒ да ☐ нет срок действия до 16.08.2022


Отметки в серв. книжке о прохождении ТО ☐ да ☐ нет

Пробег до очередного ТО более 2000 км. ☒ да ☐ нет

Сервисная книжка в наличии ☒ да ☐ нет

Руководство по эксплуатации в наличии ☒ да ☐ нет

Наличие не менее 2 ключей ☐ да ☒ нет



X скол  
 ○ повреждение  
 / царапина  
 K коррозия

## Состояние ЛКП

☐ новое  
☐ хорошее  
☐ с повреждениями

Опишите повреждения кузова и колесных дисков с примечаниями о порядке устранения повреждений  
 О - окраска, Р - ремонт, З - замена, П - полировка

## Повреждения кузова и колесных дисков

Передняя левая сторона		№ фотографии
1	Бампер	<input type="checkbox"/>
2	Дополнительный спойлер	<input type="checkbox"/>
3	Крыло	<input type="checkbox"/>
4	Арка колеса	<input type="checkbox"/>
5	Диск (колпак колеса)	<input type="checkbox"/>
6	Шина колеса	<input type="checkbox"/>
7	Наружное зеркало	<input type="checkbox"/>
8	Повторитель поворота	<input type="checkbox"/>
9	Дверь	<input type="checkbox"/>
10	Порог двери	<input type="checkbox"/>
11	Молдинг двери	<input type="checkbox"/>
12	Ручка двери	<input type="checkbox"/>
Задняя левая сторона		№ фотографии
13	Дверь и центральная стойка	<input type="checkbox"/>
14	Порог двери	<input type="checkbox"/>
15	Арка колеса	<input type="checkbox"/>
16	Диск (колпак колеса)	<input type="checkbox"/>
17	Шина колеса	<input type="checkbox"/>
18	Крыло	<input type="checkbox"/>
19	Бампер	<input type="checkbox"/>
20	Дополнительный спойлер	<input type="checkbox"/>
21	Молдинг двери	<input type="checkbox"/>
22	Ручка двери	<input type="checkbox"/>
Задняя часть		№ фотографии
23	Дополнительный спойлер	<input type="checkbox"/>
24	Бампер	<input type="checkbox"/>
25	Площадка заднего номера и ее подсветка	<input type="checkbox"/>
26	Блок задних фонарей (левый)	<input type="checkbox"/>
27	Блок задних фонарей (правый)	<input type="checkbox"/>
28	Задняя дверь / Крышка багажника	<input type="checkbox"/>
29	Заднее стекло	<input type="checkbox"/>
30	Задняя панель	<input type="checkbox"/>
31	Датчики парковки	<input type="checkbox"/>
Задняя правая сторона		№ фотографии
32	Дополнительный спойлер	<input type="checkbox"/>
33	Бампер	<input type="checkbox"/>
34	Крыло	<input type="checkbox"/>
35	Крышка топливного бака и окантовка	<input type="checkbox"/>
36	Арка колеса	<input type="checkbox"/>
37	Диск (колпак колеса)	<input type="checkbox"/>
38	Шина колеса	<input type="checkbox"/>
39	Дверь и центральная стойка	<input type="checkbox"/>
40	Порог двери	<input type="checkbox"/>
41	Молдинг двери	<input type="checkbox"/>
42	Ручка двери	<input type="checkbox"/>



<b>Передняя правая сторона</b>				№ фотографии
43	Дверь	<input type="checkbox"/>		
44	Порог двери	<input type="checkbox"/>		
45	Наружное зеркало	<input type="checkbox"/>		
46	Арка колеса	<input type="checkbox"/>		
47	Крыло	<input type="checkbox"/>		
48	Диск (колпак колеса)	<input type="checkbox"/>		
49	Шина колеса	<input type="checkbox"/>		
50	Бампер	<input type="checkbox"/>		
51	Дополнительный спойлер	<input type="checkbox"/>		
52	Повторитель поворота	<input type="checkbox"/>		
53	Молдинг двери	<input type="checkbox"/>		
54	Ручка двери	<input type="checkbox"/>		
<b>Передняя часть</b>				№ фотографии
55	Дополнительный спойлер	<input type="checkbox"/>		
56	Бампер	<input type="checkbox"/>		
57	Фара и указатель поворотов (левый)	<input type="checkbox"/>		
58	Фара и указатель поворотов (правый)	<input type="checkbox"/>		
59	Прожектор (при наличии)	<input type="checkbox"/>		
60	Решетка радиатора	<input type="checkbox"/>		
61	Капот	<input type="checkbox"/>		
62	Передняя панель	<input type="checkbox"/>		
63	Щетки стеклоочистителя	<input type="checkbox"/>		
64	Лобовое стекло	<input type="checkbox"/>		
65	Крыша	<input type="checkbox"/>		
66	Люк (при наличии)	<input type="checkbox"/>		
67	Датчики парковки	<input type="checkbox"/>		
<b>Предварительная проверка</b>		норма	Требуется ремонта/замены	Выполнено
1	Уровень масла в двигателе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Уровень тормозной жидкости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Уровень охлаждающей жидкости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Уровень жидкости в системе гидроусилителя руля	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Состояние воздушного фильтра двигателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Состояние аккумуляторной батареи (проверка тестером АКБ - MDX)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Состояние фильтра салона	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Наличие запасного колеса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Работоспособность щеток стеклоочистителя, состояние щеток.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Работоспособность омывателей лобового стекла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Наличие штатного набора инструментов, домкрата	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	VIN номер присутствует на всех деталях, на которых он должен быть указан для данных моделей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Наличие невыполненных отзывных кампаний	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Проверка на подъемнике</b>		норма	Требуется ремонта/замены	Выполнено
14	Состояние передней подвески, герметичность передних амортизаторов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Состояние стоек стабилизатора поперечной устойчивости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Состояние шаровых шарниров деталей подвески и сайлент-блоков рычагов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Состояние задней подвески, герметичность задних амортизаторов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Герметичность системы выпуска ОГ, отсутствие повреждений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Герметичность системы гидроусилителя рулевого управления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Состояние рулевой рейки, рулевых наконечников	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Уровень масла в КПП	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Состояние приводных ремней.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Состояние ШРУС и защитных кожухов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Герметичность патрубков и уплотнителей двигателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Герметичность патрубков и уплотнителей КПП	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Отсутствие повреждений днища кузова	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Проверка на стенде</b>		норма	Требуется ремонта/замены	Выполнено
27	Углы установки колес (сход-развал)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	Эффективность тормозной системы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	Эффективность амортизаторов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Проверка электрооборудования и механических регулировок		норма	Требуется ремонт/замены	Выполнено
30	Работоспособность бортового компьютера	ОК		
31	Регулировка наружных зеркал	ОК		
32	Звуковой сигнал	ОК		
33	Освещение салона	ОК		
34	Подсветка приборов	ОК		
35	Внутреннее зеркало заднего вида (регулировка, функция затемнения)	ОК		
36	Работа и регулировки люка или панорамной крыши	ОК		
37	Система обдува / обогрева / кондиционирования салона (эффективность, регулировки)	ОК		
38	Отсутствие индикации неисправности на панели приборов	ОК		
39	Компьютерная диагностика (отсутствие кодов неисправностей)	ОК		
40	Работоспособность стеклоподъемников	ОК		
41	Работоспособность multifunctional рулевого колеса	ОК		
42	Работоспособность розеток, прикуривателя, разъема для подключения медианосителей	ОК		
43	Работоспособность системы обогрева заднего (и, если применимо, лобового стекла)	ОК		
44	Работоспособность иммобилайзера и сигнализации (если применимо)	ОК		
45	Работоспособность регулировки рулевой колонки	ОК		
46	Работоспособность щеток стеклоочистителя, состояние щеток	ОК		
47	Работоспособность омывателей лобового стекла	ОК		
48	Открытие / закрытие перчаточного ящика	ОК		
49	Работоспособность ремней безопасности	ОК		
50	Состояние обивки сидений и коврик соответствует возрасту и пробегу автомобиля	ОК		
51	Состояние внутренних панелей салона соответствующий возрасту и пробегу автомобиля	ОК		
52	Работоспособность замков и механизмов открывания дверей, крышки багажника, лючка топливного бака, центрального замка	ОК		
53	Состояние багажного отделения, обивки и сетки багажника соответствует возрасту и пробегу автомобиля	ОК		
Проверка состояния тормозов и шин		норма	Требуется ремонт/замены	Выполнено
54	Состояние передних тормозных колодок и тормозных дисков	ОК		
55	Состояние задних тормозных колодок, дисков, барабанов	ОК		
56	Состояние протектора шин	ОК		
57	Давление в шинах	ОК		
Проверка внешнего состояния кузова автомобиля		норма	Требуется ремонт/замены	Выполнено
58	Отсутствие повреждений ветрового стекла	ОК		
59	Отсутствие повреждений стекол автомобиля (кроме ветрового)	ОК		
60	Отсутствие повреждений передней части кузова: детали кузова, лакокрасочное покрытие	ОК		
61	Отсутствие повреждений правой стороны кузова: детали кузова, лакокрасочное покрытие	ОК		
62	Отсутствие повреждений задней части кузова: детали кузова, лакокрасочное покрытие	ОК		
63	Отсутствие повреждений левой стороны кузова: детали кузова, лакокрасочное покрытие	ОК		
64	Отсутствие повреждений панели крыши	ОК		
Проверка освещения		норма	Требуется ремонт/замены	Выполнено
65	Работоспособность фар, габаритных огней, ближний, дальний свет	ОК		
66	Прозрачность пластика фар	ОК		
67	Работоспособность противотуманных фар	ОК		
68	Работоспособность датчика света (при его наличии)	ОК		
69	Работоспособность указателей поворота и повторителей, индикации аварийной остановки	ОК		
70	Работоспособность механизма регулировки фар головного света. Фары отрегулированы в соответствии с ГОСТ РФ	ОК		
71	Работоспособность фонарей, стоп-сигнал, габариты	ОК		
72	Работоспособность дополнительного фонаря стоп-сигнала	ОК		
73	Работоспособность ламп заднего хода	ОК		
74	Работоспособность задних противотуманных фонарей	ОК		
75	Работоспособность освещения номерного знака	ОК		
76	Работоспособность задних указателей поворота	ОК		
Проверка во время поездки		норма	Требуется ремонт/замены	Выполнено
77	Работа двигателя на холостом ходу - шумность, уровень вибраций соответствуют норме	ОК		
78	Сцепление исправно и обеспечивает плавное переключение (для а/м с МКПП)	ОК		
79	Работоспособность трансмиссии. Отсутствие посторонних шумов, ударов, рывков	ОК		
80	Управляемость автомобиля, реакции на поворот рулевого колеса	ОК		
81	Работоспособность рабочей тормозной системы	ОК		
82	Работоспособность стояночного тормоза	ОК		
83	Отсутствие посторонних шумов и вибраций при движении	ОК		
84	Работоспособность спидометра, тахометра	ОК		
85	Работоспособность круиз-контроля и система ограничения скорости (если применимо)	ОК		
86	Работоспособность одометра и счётчика суточного пробега	ОК		
87	Работоспособность датчика уровня топлива	ОК		
88	Работоспособность датчиков парковки	ОК		
89	Отсутствие сильного шума от ветра (герметичность уплотнителей).	ОК		
90	Работоспособность мультимедийной системы, навигации	ОК		



#### Дополнительная информация

[illegible]