
КАРТА ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ ПО ПРОГРАММЕ KIA | УВЕРЕН № _____ от _____

VIN	Z94CB41BBGR295092
Модель	Rio Sedan
Год выпуска	2015
Пробег	91 411
Цвет	Белый
Двигатель	Бензиновый
Трансмиссия	Автомат
Тип кузова	Седан
Гарантия	[ ] да [V] нет срок действия до _____
Отметки в серв. книжке о прохождении ТО	[ ] да [ ] нет
Пробег до очередного ТО более 2000 км.	[V] да [ ] нет
Сервисная книжка в наличии	[V] да [ ] нет
Руководство по эксплуатации в наличии	[V] да [ ] нет
Наличие не менее 2 ключей	[V] да [ ] нет



Опишите повреждения кузова и колесных дисков с примечаниями о порядке устранения повреждений
О - окраска, **Р** - ремонт, **З** - замена, **П** - полировка

Повреждения кузова и колесных дисков

	Передняя левая сторона		№ фотографии
1	Бампер	OK	
2	Дополнительный спойлер	OK	
3	Крыло	OK	
4	Арка колеса	OK	
5	Диск (колпак колеса)	OK	
6	Шина колеса	OK	
7	Наружное зеркало	OK	
8	Повторитель поворота	OK	
9	Дверь	OK	
10	Порог двери	OK	
11	Молдинг двери	OK	
12	Ручка двери	OK	
	Задняя левая сторона		№ фотографии
13	Дверь и центральная стойка	OK	
14	Порог двери	OK	
15	Арка колеса	OK	
16	Диск (колпак колеса)	OK	
17	Шина колеса	OK	
18	Крыло	OK	
19	Бампер	OK	
20	Дополнительный спойлер	OK	
21	Молдинг двери	OK	
22	Ручка двери	OK	
	Задняя часть		№ фотографии
23	Дополнительный спойлер	OK	
24	Бампер	OK	
25	Площадка заднего номера и ее подсветка	OK	
26	Блок задних фонарей (левый)	OK	
27	Блок задних фонарей (правый)	OK	
28	Задняя дверь / Крышка багажника	OK	
29	Заднее стекло	OK	
30	Задняя панель	OK	
31	Датчики парковки	OK	
	Задняя правая сторона		№ фотографии
32	Дополнительный спойлер	OK	
33	Бампер	OK	
34	Крыло	OK	
35	Крышка топливного бака и окантовка	OK	
36	Арка колеса	OK	
37	Диск (колпак колеса)	OK	
38	Шина колеса	OK	
39	Дверь и центральная стойка	OK	
40	Порог двери	OK	
41	Молдинг двери	OK	
42	Ручка двери	OK	

	Передняя правая сторона		№ фотографии
43	Дверь	OK	
44	Порог двери	OK	
45	Наружное зеркало	OK	
46	Арка колеса	OK	
47	Крыло	OK	
48	Диск (колпак колеса)	OK	
49	Шина колеса	OK	
50	Бампер	OK	
51	Дополнительный спойлер	OK	
52	Повторитель поворота	OK	
53	Молдинг двери	OK	
54	Ручка двери	OK	
	Передняя часть		№ фотографии
55	Дополнительный спойлер	OK	
56	Бампер	OK	
57	Фара и указатель поворотов (левый)	OK	
58	Фара и указатель поворотов (правый)	OK	
59	Прожектор (при наличии)	OK	
60	Решетка радиатора	OK	
61	Капот	OK	
62	Передняя панель	OK	
63	Щетки стеклоочистителя	OK	
64	Лобовое стекло	OK	
65	Крыша	OK	
66	Люк (при наличии)	OK	
67	Датчики парковки	OK	

	Предварительная проверка	норма	Требует ремонта/замены	Выполнено
1	Уровень масла в двигателе	OK		
2	Уровень тормозной жидкости	OK		
3	Уровень охлаждающей жидкости	OK		
4	Уровень жидкости в системе гидроусилителя руля	OK		
5	Состояние воздушного фильтра двигателя	OK		
6	Состояние аккумуляторной батареи (проверка тестером АКБ - MDX)	OK		
7	Состояние фильтра салона	OK		
8	Наличие запасного колеса	OK		
9	Работоспособность щеток стеклоочистителя, состояние щеток.	OK		
10	Работоспособность омывателей лобового стекла	OK		
11	Наличие штатного набора инструментов, домкрата	OK		
12	VIN номер присутствует на всех деталях, на которых он должен быть указан для данных моделей	OK		
13	Наличие невыполненных отзывных кампаний	OK		
	Проверка на подъёмнике	норма	Требует ремонта/замены	Выполнено
14	Состояние передней подвески, герметичность передних амортизаторов	OK		
15	Состояние стоек стабилизатора поперечной устойчивости	OK		
16	Состояние шаровых шарниров деталей подвески и сайлент-блоков рычагов	OK		
17	Состояние задней подвески, герметичность задних амортизаторов	OK		
18	Герметичность системы выпуска ОГ, отсутствие повреждений	OK		
19	Герметичность системы гидроусилителя рулевого управления	OK		
20	Состояние рулевой рейки, рулевых наконечников	OK		
21	Уровень масла в КПП	OK		
22	Состояние приводных ремней.	OK		
23	Состояние ШРУС и защитных кожухов	OK		
24	Герметичность патрубков и уплотнителей двигателя	OK		
25	Герметичность патрубков и уплотнителей КПП	OK		
26	Отсутствие повреждений днища кузова	OK		
	Проверка на стенде	норма	Требует ремонта/замены	Выполнено
27	Углы установки колес (сход-развал)	OK		
28	Эффективность тормозной системы	OK		
29	Эффективность амортизаторов	OK		

	Проверка электрооборудования и механических регулировок	норма	Требует ремонта/замены	Выполнено
30	Работоспособность бортового компьютера	OK		
31	Регулировка наружных зеркал	OK		
32	Звуковой сигнал.	OK		
33	Освещение салона	OK		
34	Подсветка приборов	OK		
35	Внутреннее зеркало заднего вида (регулировка, функция затемнения)	OK		
36	Работа и регулировки люка или панорамной крыши	OK		
37	Система обдува / обогрева / кондиционирования салона (эффективность, регулировки)	OK		
38	Отсутствие индикации неисправности на панели приборов	OK		
39	Компьютерная диагностика (отсутствие кодов неисправностей)	OK		
40	Работоспособность стеклоподъёмников	OK		
41	Работоспособность мультифункционального рулевого колеса	OK		
42	Работоспособность розеток, прикуривателя, разъема для подключения медианосителей	OK		
43	Работоспособность системы обогрева заднего (и, если применимо, лобового стекла)	OK		
44	Работоспособность иммобилайзера и сигнализации (если применимо)	OK		
45	Работоспособность регулировки рулевой колонки	OK		
46	Работоспособность щеток стеклоочистителя, состояние щеток	OK		
47	Работоспособность омывателей лобового стекла	OK		
48	Открывание / закрывание перчаточного ящика	OK		
49	Работоспособность ремней безопасности	OK		
50	Состояние обивки сидений и ковриков соответствует возрасту и пробегу автомобиля	OK		
51	Состояние внутренних панелей салона соответствующий возрасту и пробегу автомобиля	OK		
52	Работоспособность замков и механизмов открывания дверей, крышки багажника, лючка топливного бака, центрального замка	OK		
53	Состояние багажного отделения, обивки и сетки багажника соответствует возрасту и пробегу автомобиля	OK		
	Проверка состояния тормозов и шин	норма	Требует ремонта/замены	Выполнено
54	Состояние передних тормозных колодок и тормозных дисков	OK		
55	Состояние задних тормозных колодок, дисков, барабанов	OK		
56	Состояние протектора шин	OK		
57	Давление в шинах	OK		
	Проверка внешнего состояния кузова автомобиля	норма	Требует ремонта/замены	Выполнено
58	Отсутствие повреждений ветрового стекла	OK		
59	Отсутствие повреждений стекол автомобиля (кроме ветрового)	OK		
60	Отсутствие повреждений передней части кузова: детали кузова, лакокрасочное покрытие	OK		
61	Отсутствие повреждений правой стороны кузова: детали кузова, лакокрасочное покрытие	OK		
62	Отсутствие повреждений задней части кузова: детали кузова, лакокрасочное покрытие	OK		
63	Отсутствие повреждений левой стороны кузова: детали кузова, лакокрасочное покрытие	OK		
64	Отсутствие повреждений панели крыши	OK		
	Проверка освещения	норма	Требует ремонта/замены	Выполнено
65	Работоспособность фар, габаритных огней, ближний, дальний свет	OK		
66	Прозрачность пластика фар	OK		
67	Работоспособность противотуманных фар	OK		
68	Работоспособность датчика света (при его наличии)	OK		
69	Работоспособность указателей поворота и повторителей, индикации аварийной остановки	OK		
70	Работоспособность механизма регулировки фар головного света. Фары отрегулированы в соответствии с ГОСТ РФ	OK		
71	Работоспособность фонарей, стоп-сигнал, габариты	OK		
72	Работоспособность дополнительного фонаря стоп-сигнала	OK		
73	Работоспособность ламп заднего хода	OK		
74	Работоспособность задних противотуманных фонарей	OK		
75	Работоспособность освещения номерного знака	OK		
76	Работоспособность задних указателей поворота	OK		
	Проверка во время поездки	норма	Требует ремонта/замены	Выполнено
77	Работа двигателя на холостом ходу - шумность, уровень вибраций соответствуют норме	OK		
78	Сцепление исправно и обеспечивает плавное переключение (для а/м с МКПП)	OK		
79	Работоспособность трансмиссии. Отсутствие посторонних шумов, ударов, рывков	OK		
80	Управляемость автомобиля, реакции на поворот рулевого колеса	OK		
81	Работоспособность рабочей тормозной системы	OK		
82	Работоспособность стояночного тормоза	OK		
83	Отсутствие посторонних шумов и вибраций при движении	OK		
84	Работоспособность спидометра, тахометра	OK		
85	Работоспособность круиз-контроля и система ограничения скорости (если применимо)	OK		
86	Работоспособность одометра и счётчика суточного пробега	OK		
87	Работоспособность датчика уровня топлива	OK		
88	Работоспособность датчиков парковки	OK		
89	Отсутствие сильного шума от ветра (герметичность уплотнителей).	OK		
90	Работоспособность мультимедийной системы, навигации	OK		

Дополнительная информация

№	Узел/агрегат	Запчасть	Работа	Комментарии

Дата_____ Исполнитель:_____ /_____/ Менеджер по закупкам: _____ /_____/