

## осмотра автотранспортного средства

а Николаевна

телефоны: 8 (909) 7891449

WAGEN POLO

VIN: XWBZZZ61ZDG057095

## ДВИГАТЕЛЬ/ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

	ремонт	норма	Комментарий
Прокладка крышки клапанов		✓	
Прокладка ГБЦ		✓	
Прокладка масляного поддона		✓	
Сальники к/в		✓	
Сальники р/в		✓	
Ремень навесных агрегатов		✓	
Ремень привода ГРМ		—	
Моторное масло		✓	почти минимально
Воздушный фильтр	✓		замена
Запуск двигателя		✓	
Работа двигателя (звуки/равномерность/обороты)	✓		график работа + пост. звуки
Дымность (визуально)		✓	
Уровень/состояние охлаждающей жидкости		✓	
Уровень/состояние тормозной жидкости		✓	
Выхлопная система		✓	
Прочие течи технических жидкостей		✓	
Замер давления масла (по согласованию, за доп.плату)		—	
Замер компрессии (по согласованию, за доп. плату)		—	
Прочие замечания по двигателю	моторная зорка перевезена кештампной изолентой		
Радиатор охлаждения имеет в наличии;			

## ТРАНСМИССИЯ (МКПП/АКПП/МОСТЫ/РК)

Течи сальников/прокладок		✓	
Уровни/качество масла (при возможности проверки)		✓	
Наружние ШРУСы и пыльники		✓	
Внутренние ШРУСы и пыльники		✓	
Работа сцепления (мягкость хода/выжим)		✓	
Включение передач (рывки/удары)		✓	
Прочие замечания по трансмиссии			

## ПОДВЕСКА

Рулевое управление (стуки/люфты/течи)			люфт рулевой; тестовая поездка
Шаровые опоры		✓	
Амортизаторы/опоры	✓		передние плавают - замена;
Пружины/торсионы		✓	