


**2. Внешний осмотр**

ОК	ОК	Г	Грязь
НО	Не ОК	К	Красилось
С	Скол	ПТ	Потертость
Ц	Царапина	НР	Не работает
В	Вмятина	КЛ	Отклеен
Р	Ржавчина	СС	Скол стекла
Л	Сломан	ПР	Порван
Т	Трещина	ВН	В наличии
П	Порез	Ж	Прожжен
О	Отсутствует	Б	Разбит

**2.1 Передняя левая сторона**

	№ фотографии
1. Бампер	OK
2. Дополнительный спойлер	OK (-)
3. Крыло	OK
4. Арка колеса	OK
5. Диск (колпак колеса)	OK
6. Шина колеса	OK
7. Наружное зеркало	OK
8. Повторитель поворота	OK
9. Дверь	OK
10. Порог двери	OK
Молдинг двери	OK
Ручка двери	OK

**2.2 Задняя левая сторона**

	№ фотографии
11. Дверь и центральная стойка	OK
12. Порог двери	OK
13. Арка колеса	OK
14. Диск (колпак колеса)	OK
15. Шина колеса	OK
16. Крыло	OK
17. Бампер	OK
18. Дополнительный спойлер	OK
Молдинг двери	OK
Ручка двери	OK

**2.3 Задняя часть**

	№ фотографии
19. Дополнительный спойлер	OK
20. Бампер	OK
21. Площадка заднего номера и ее подсветка	OK
22. Блок задних фонарей (левый)	OK
23. Блок задних фонарей (правый)	OK
24. Задняя дверь / Крышка багажника	OK
25. Заднее стекло	OK
Задняя панель	OK
Датчики парковки	OK

**2.4 Задняя правая сторона**

	№ фотографии
26. Дополнительный спойлер	OK
27. Бампер	OK
28. Крыло	OK
29. Крышка топливного бака и окантовка	OK
30. Арка колеса	OK
31. Диск (колпак колеса)	OK
32. Шина колеса	OK
33. Дверь и центральная стойка	OK
34. Порог двери	OK
Молдинг двери	OK
Ручка двери	OK

**2.5 Передняя правая сторона**

	№ фотографии
35. Дверь	OK
36. Порог двери	OK
37. Наружное зеркало	OK
38. Арка колеса	OK
39. Крыло	OK
40. Диск (колпак колеса)	OK
41. Шина колеса	OK
42. Бампер	OK
43. Дополнительный спойлер	OK
Повторитель поворота	OK
Молдинг двери	OK
Ручка двери	OK

**2.6 Передняя часть**




	№ фотографии
44. Дополнительный спойлер	OK
45. Бампер	OK
46. Фара и указатель поворотов (левый)	OK
47. Фара и указатель поворотов (правый)	OK
48. Проектор (при наличии)	OK
49. Решетка радиатора	OK

	№ фотографии
50. Капот	OK
51. Передняя панель	OK
52. Щетки стеклоочистителя	OK
53. Лобовое стекло	OK
54. Крыша	OK
55. Люк (при наличии)	OK
Датчики парковки	OK



## 3. Внутренний осмотр

ОК	ОК	Г	Грязь
НО	Не ОК	К	Красилось
С	Скол	ПТ	Потертость
Ц	Царапина	НР	Не работает
В	Вмятина	КЛ	Отклеен
Р	Ржавчина	СС	Скол стекла
Л	Сломан	ПР	Порван
Т	Трещина	ВН	В наличии
П	Порез	Ж	Прожжен
О	Отсутствует	Б	Разбит



## 3.1 Передняя левая сторона

	№ фотографии
56. Обивка двери и дверная ручка	OK
57. Коврики для пола/Настил пола	OK
58. Подушка и обивка сидения	OK

## 3.2 Задняя левая сторона

	№ фотографии
59. Обивка двери и дверная ручка	OK
60. Коврики для пола/Настил пола	OK
61. Подушка и обивка сидения	OK

## 3.3 Задняя правая сторона

	№ фотографии
62. Обивка двери и дверная ручка	OK
63. Коврики для пола/Настил пола	OK
64. Подушка и обивка сидения	OK

## 3.4 Передняя правая сторона

	№ фотографии
65. Обивка двери и дверная ручка	OK
66. Коврики для пола/Настил пола	OK
67. Подушка и обивка сидения	OK

## 3.5 Передняя часть

	№ фотографии
68. Торпедо	OK
69. Зеркало заднего вида	OK
70. Мультимедийная система	OK
71. Рулевое колесо	OK
72. Прикуриватель и пепельница	—
73. Обивка потолка	OK
Манжета рычага КПП	OK
Крышка перчаточного ящика	OK

## 3.6 Задняя часть

	№ фотографии
74. Обивка багажника	OK
75. Коврик/настил багажника	OK
76. Освещение багажника	OK
Арка колеса (левая)	OK
Арка колеса (правая)	OK
Отсек запасного колеса	OK
Блок задних фонарей (левый)	OK
Блок задних фонарей (правый)	OK

## 4. Проверка под капотом

Двигатель	
Уровень масла	Норма
Герметичность	OK
КПП	
Уровень масла	Норма
Герметичность	OK
Состояние приводных ремней	Норма

Тормозная система	
Уровень жидкости	Норма
Герметичность	OK
Система охлаждения	
Уровень антифриза	Не ОК.
Герметичность	OK
Состояние радиатора	OK

принято

## 5. Проверка работы узлов и оборудования

Двигатель	
Пуск двигателя	OK
Работа двигателя	OK
Работа КПП	OK
Рулевое управление	OK
Тормозная система	OK

Выхлопная система	OK
Система кондиционирования воздуха	OK
Приборная панель	OK
Мультимедиа	OK
Стеклоподъемники	OK
Система парковки	—



## 6. Проверка на подъемнике

Амортизатор передний левый	OK
Амортизаторы передний правый	OK
Амортизатор задний левый	OK
Амортизатор задний правый	OK
Пыльники амортизаторов	OK
Состояние днища	OK
Опоры двигателя	OK
Гидроусилитель руля	OK
Состояние тормозных механизмов	OK
Состояние выпускного тракта/катализатора	OK

Подшипник ступицы передний левый	OK
Подшипник ступицы передний правый	OK
Подшипник ступицы задний левый	OK
Подшипник ступицы задний правый	OK
Рулевая рейка	OK
Рулевые наконечники	OK
Рулевые тяги	OK
Пыльники ШРУСов	OK
Состояние КПП	OK
Состояние заднего редуктора	—

## 7. Осмотр колес

☒ Установлены на автомобиле

СТОРОНА		ПОКРЫШКА ЛЕТО		ПРОТЕКТОР, ММ.	ДИСК, ММ.	КОЛОДКА, %
		МАРКА	РАЗМЕРНОСТЬ			
ПЕРЕДНЯЯ	ЛЕВАЯ	Mishubishi	R	6,5 мм	22 мм	40%
	ПРАВАЯ		R		22 мм	70%
ЗАДНЯЯ	ЛЕВАЯ		R		20 мм	80%
	ПРАВАЯ		R		20 мм	80%

☐ Установлены на автомобиле

СТОРОНА		ПОКРЫШКА ЗИМА		ПРОТЕКТОР, ММ.	ДИСК, ММ.	КОЛОДКА, %
		МАРКА	РАЗМЕРНОСТЬ			
ПЕРЕДНЯЯ	ЛЕВАЯ		R			
	ПРАВАЯ		R			
ЗАДНЯЯ	ЛЕВАЯ		R			
	ПРАВАЯ		R			

## 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проверен левый кабелит - замена  
 Дольте амортизатора  
 Внутренний амортизатор - мрз (замена)  
 Состояние амортизатора перед. левое - (замена)  
 Проверен ТО (замена привода!)

Сдал автомобиль

Дата (ддммгг)

Подпись

ФИО

Принял автомобиль

Дата (ддммгг)

Подпись

ФИО

Составил Акт Осмотра

Дата (ддммгг)

Подпись

ФИО